

Windshield Repair System

作業手順

1:工具取り付け作業 (①~⑩)(作業時間約5分)

(1



ドリルビット(電動)にて傷 (衝撃点)の詰まりを取り除き レジン液の通り道を確保しま す。切粉を除去してから次の 工程へ。 (2



粘着シールの裏側を剥がし① で確保した液充填道にシール 穴を合わせてタブが上になる よう貼って下さい。 (3)




シールの表貼りを剥がす。

4



台座の裏貼りを剥がす。

(5)




台座をシールに貼り合わせる。全体を指で軽くなぞって 完全に密着させて下さい。

貼り合わせて車内より確認すると<i>図の様に見えます。


6



容器の注入口を台座に差し込 み、レジン液が水平ライン (上図)に来るまで注入する。 (7)




バルブが直立の位置にあり、 プランジャーが最後まで押し こまれていることを確認する。 (8)




ポンプにホースを取り付ける。

(9)



紫外線カバーにホースを通す。

(10)



ホースを台座に取り付けて時 計回りに締める。 紫外線カバーを台座に被せる。 裏面へ⇒




〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3


TEL: (06)6452-5811 FAX: (06)6452-5770

:真空引き作業 (※①~②) (同じ作業を3回行います)


(11) (1回目の真空)




ポンプのプランジャーを V 点の切り込みまで引き ロックする。




状態) 空気を抜く。



バルブを横に倒して(①の ポンプのプランジャーを 最終まで押しこむ。




バルブを起こす(②の状態)。ポンプのプランジャーを




V 点の切り込みまで引く。

(16)




バルブを横に倒して(①の ポンプのプランジャ 状態)空気を抜く。

(17)




最終まで押しこむ。






バルブを起こす(②の状態)。 ポンプのプランジャーを

(19) (3 回目の真空)




V 点の切り込みまで引く。 圧入作業開始。




気泡が見えたらすぐに

: **圧入作業 (**① ~ ⑨) (作業時間 10 分以上)



バルブを横に倒して、すぐ にバルブを起こす この作業を空気音が出なく なるまで繰り返す。音が消 えたら最終バルブを起こす。



プランジャーを P 点切込 みまで押しこみロックする。



この状態で

10分以上待つ

※車の内側から見て傷が残っている場合、 再度真空引き⇒圧入を繰り返してください。

仕上作業 (20~24) (作業時間 5 分以上)



すべての器具を外す。 (24)

ブレードホルダーで台座・ シールを剥がす。



仕上げレジンを一滴たら しフィルムで遮断後、紫外 線ライトを



固まったら、フィルムを剥が し余分な部分をブレードホル ダーで削り落とす。

5分以上照射し固める。



仕上に超微粒子研磨剤で磨く。



〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL: (06)6452-5811 FAX: (06)6452-5770